

Mit diesen Symbolen
schnell zum richtigen Werkzeug:



Systeme

MAPAL
Einschneiden-Reibahlen



MAPAL
Zweischneiden-Reibahlen



MAPAL
HPR-Reibahlen



Schneiden

WP-Wendeplatte



HX-Wendeplatte



Aufnahmen

Morsekonusschaft (MK)



Zylinderschaft mit
Spannfläche



Zylinderschaft mit
NC-Spannfläche



Zylinderschaft glatt



HSK-A



HSK-C



Modul



MAPAL HFS®

Wechselkopf-Trennstelle
– Axialspannung



Wechselkopf-Trennstelle
– Radialspannung



Kühlmittel

Innere Kühlmittelzufuhr
für Durchgangsbohrung



Innere Kühlmittelzufuhr
für Grundbohrung



Äußere Kühlmittelzufuhr



Bohrung

Für Durchgangsbohrungen



Für Grundbohrungen